



966BA

sparkproof safety valve wrench

	art.	L mm	L1 mm	Ø min+max mm	 g
009660801	966BA	350	40	50÷150	930



Strumenti adatti in zone a rischio esplosivo e in aree classificate come zone a rischio di esplosione o con apparecchiature che funzionano ad alta tensione.  
 I materiali più adatti per l'uso in zone a rischio esplosivo sono il rame e il berillio.  
 This sparkproof tool cannot be used in contact with explosive or with devices that function in explosive conditions.  
 Appropriate use must be the copper or the copper beryllium alloy in explosive conditions and any explosive atmosphere.

